



(pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
Spółdzielnia  
Pracy Usług Kominarskich  
we Wrocławiu  
Rejonowy Zakład nr 11  
58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 1  
tel. 74 833 47 18

BIELAWA , dnia 04.11.2021

## OPINIA 086018

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wilków Wielki nr 26 w 58-230 Niemcza  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Świetlica Środowiskowa

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Mateusz Jabłoński

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>.~~
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu uzyskania możliwości prawidłowego wentylowania pomieszczeń wc należy wykonać następujące prace:

- wentylacje wywiewne mechaniczne pomieszczeń wc podłączyć do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku, ponad okap dachu (wykonać z materiałów odpowiednich dla kominów wentylacyjnych)
- zapewnić dopływ powietrza do pomieszczeń wc.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: 1. adresata 2. a/a

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: [www.florian.wroc.pl/inne/rodo](http://www.florian.wroc.pl/inne/rodo)  
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

#### Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
UPRAWNIONY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Mateusz Jabłoński  
nr dyplomu mistrzowskiego 2514

Pieczęć i podpis



(pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
„FLORIAN” Spółdzielnia  
Pracy Usług Kominarskich  
we Wrocławiu  
Rejonowy Zakład nr 11  
58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 1  
tel. 74 833 47 18

BIELAWA , dnia 04.11.2021

## OPINIA 086017

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wilków Wielki nr 26 w 58-230 Niemcza  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Świetlica Środowiskowa  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Mateusz Jabłoński w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>.~~
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu uzyskania możliwości prawidłowego wentylowania pomieszczenia sali należy wykonać następujące prace:

- wentylację wywiewną sali podłączyć do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku, ponad okap dachu (wykonać z materiałów odpowiednich dla kominów wentylacyjnych)
- zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz budynku do pomieszczenia sali.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: 1. adresata 2. a/a

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: [www.florian.wroc.pl/inne/rodo](http://www.florian.wroc.pl/inne/rodo)  
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Mateusz Jabłoński  
nr dyplomu mistrzowskiego 2514

Pieczęć i podpis