



Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżonów
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierżonów
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl

Dzierżonów 29-10-2021



AB 756



Sprawozdanie z badań nr 1583/w/z/21
Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Wrocławska 3a -3b, 58-230 Niemcza

Protokół przyjęcia próbki: 840/w/21

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczęcia badań: 28-10-2021

Data zakończenia badań: 29-10-2021 zlecenie nr: 08/w/21

Próbkę pobral : przedstawiciel zleceniodawcy - Ryszard Bolczyk - zaświadczenie nr 19/2016, zgodnie ze "Skróconą instrukcją pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019

Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbek.

Informacje z protokołu przyjęcia nr 840/w/21 podane przez zleceniodawcę:

Miejsce pobrania próbki: Nowa Wieś Niemczańska - Diagnostyczna Stacja Obsługi

Data pobrania: 28-10-2021

Badany obiekt: próbka wody z sieci wodociągowej

Dane dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników.

Kod próbki

1896/w/z

zawór czerpalny w budynku
użyteczności publicznej - Stacja
Diagnostyczna

Badana cecha	Metoda	wartość parametryczna ¹⁾	Wynik	Jednostka	Niepewność
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE					
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	A	0	0	jtk/100ml -
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	A	0	0	jtk/100ml -

¹⁾ Wartość parametryczna - najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

²⁾ poniżej granicy oznaczalności