



(pieczęć Zakładu Kominjarskiego)
FLORIAN Spółdzielnia
Pracownicy: 2000-2000
ul. Owsiana 4-6
58-230 Niemcza, ul. Owsiana 4-6
tel. 71 367 80 68

BIELAWA , dnia 04.11.2021

OPINIA 086017

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wilków Wielki nr 26 w 58-230 Niemcza

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Świetlica Środowiskowa

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominjarskiego

Pana Mateusz Jabłoński w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu uzyskania możliwości prawidłowego wentylowania pomieszczenia sali należy wykonać następujące prace:

- wentylację wywiewną sali podłączyć do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku, ponad okap dachu (wykonać z materiałów odpowiednich dla kominów wentylacyjnych)
- zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz budynku do pomieszczenia sali.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: 1. adresata 2. a/a

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis _____


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominjarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominjarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Mateusz Jabłoński
nr dyplomu mistrzowskiego 2514

Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:



szkic orientacyjny

UPRAWNIONY
MISTRZ INŻYNIERSKI
Mateusz Jabłoński
nr dyplomu mistrzowskiego 2514

Pieczęć i podpis opiniodawcy